



Części niezbędne do użycia zawieszki DP-MOC

Głowica (B)

Mocownik (A)



Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- klucz ampulowy

UWAGA! Lista produktów, z którymi współpracują wybrane akcesoria dostępna jest na stronie


1. Wepnij gotową oprawę w mocownik głowicy (A).




2. Zainstaluj pręt w głowicy (B). Zablokuj pręt, dokręcając docisk głowicy kluczem ampulowym.



3. Podwieś oprawę na wybranym systemie .






Parts needed to mount the DP-MOC fastener

Head (B)

Mounting bracket (A)



Tools needed for mounting:


- Allen wrench

NOTE! A list of products corresponding with the selected accessories is available

1. Insert an assembled lighting fixture in the mounting bracket of the head (A).



2. Insert the rod in the head (B). Block the rod by tightening the pressure screw in the head with the Allen wrench.



3. Suspend the lighting fixture using a selected system.

